KRAUTOL®
PROFESSIONAL

Technisches Merkblatt

WB FIX Gewebekleber

Anwendungsbereich

KRAUTOL WB FIX ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur schnellen und sicheren Verklebung von KRAUTOL GLASTEX Glasgeweben und KRAUTOL Renoviervlies im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- emissionsminimiert und lösemittelfrei
- frei von Weichmachern
- diffusionsfähig
- lange Offenzeit
- hohe Anfangshaftung
- leicht thixotrop bei guter Verteilbarkeit
- transparent auftrocknend
- geringer Verbrauch

Dichte

ca. 1,10 g/cm³

Materialbasis

Polyvinylacetatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verarbeitungsart

streichen, rollen oder airless-spritzen

Airless:

- Spritzwinkel: 40–50°
- Düse: 0,017–0,019″
- Druck: 180–200 bar

Spritzkonsistenz mit ca. 10–15 % Wasser einstellen!

Verdünnung

Kann mit Wasser verdünnt werden.

Untergrund

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten. Wir empfehlen zusätzlich die BFS-Merkblätter Nr. 10 (Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz.), Nr. 16 (Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten.) und Nr. 20 (Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten; Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden) zu beachten. Raue und beschädigte Wandflächen mit KRAUTOL UNI MUR oder KRAUTOL PROFI FILL glätten. Stark saugende Untergründe mit KRAUTOL TIEFGRUND PLUS grundieren. Neu erstellte Flächen aus Gipskarton oder ausgebesserte Putzflächen immer vollflächig zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit mit KRAUTOL TIEFGRUND PLUS oder KRAUTOL WP-UNI grundieren.

Bei stark schimmelbelasteten Flächen ist erst die Ursache der Belastung zu beseitigen. Schimmel- und Pilzbefall durch Nassreinigung, mit KRAUTOL MUCOREX oder MUCOREX PLUS gründlich entfernen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z. B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu beachten. Gereinigte Flächen ggf. mit KRAUTOL AP-REINIGER durchwaschen und gut trocknen lassen, nicht nachwaschen.

Bei Überarbeitung von gipshaltigen Spachtelmassen kann es durch langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung zu Blasenbildung, Abplatzungen oder Anquellung kommen. Aus diesem Grund ist für zügige Trocknung durch ausreichend Durchlüftung und Temperatur zu sorgen.

Merkblatt Nr. 2 „Verspachtelung von Gipsplatten" Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie beachten.

Verklebung

KRAUTOL WB FIX in 2–3 Bahnenbreiten mit einer Farbrolle (Lammfell oder Kunststofffasern) oder einem leistungsfähigen Airlessgerät auftragen.

Anschließend die zuvor zurechtgeschnittenen Gewebebahnen zügig in das Kleberbett einlegen und mittels Tapezierspachtel bzw. -rolle blasenfrei andrücken.

Beachten:

Bei dicht gewebten Belägen wie KRAUTOL GLASTEX 100 empfehlen wir den Kleber mit 20 % Wasser zu verdünnen und vor dem Einlegen der Bahnen in das Kleberbett die Kleberfläche ausreichend ablüften zu lassen. Bei Nichtbeachten dieses Hinweises kann es zu Blasenbildung kommen.

Die untere Temperaturgrenze für die Verarbeitung beträgt +5 °C für Untergrund und Umluft.

Verbrauch

Je nach Gewebestruktur und Untergrundbeschaffenheit. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

GLASTEX 100	ca. 150–200 g/m²
GLASTEX 300 & 300 VB	ca. 200–250 g/m²
GLASTEX 500	ca. 250–300 g/m²
Renoviervlies Z 3000	ca. 150–200 g/m²
Renoviervlies G 1000 & G 1000 VB	ca. 150–200 g/m²

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 6-12 Stunden trocken und überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern.

Bitte beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Gebindegrößen

16,0 kg

Stand: 01/2014

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

KRAUTOL GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt Telefon (06154) 71 6310 Telefax (06154) 71 6311 info@krautol.de www.krautol.de